

Ver detalhe 9
Encontro das descidas com a malha

Ver detalhe 10
Caixa de inspeção

Ver detalhe 12
Vala da malha

Ver detalhe 11
Equipotencialização

Ver detalhe 10
Caixa de inspeção

SIMBOLOGIA ADOTADA:

- D-05 - Sequência de descidas
- - Interconexão de descida com malha de piso
- - Caixa de Inspeção
- Malha de Terra em Cabo de Cobre NÚ #50mm²

01	REVISÃO	26/10/2016	AIsla	ANTONIO	
00	EMIÇÃO INICIAL	07/03/2014	JEFFERSON RODRIGO	REP.	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.



PROJETO DE SPDA

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS ALFENAS CNPJ: 17.879.859/0001-15

LOCAL: AVENIDA JOVINO FERNANDES SALES, S/Nº- SANTA CLARA - ALFENAS / MG

REVISÃO: R01 26/10/2016

ÁREAS: TÉRREO 482,75 m²
TOTAL 482,75 m²

PRANCHA:

PRÉDIO G - PLANTA BAIXA

PROPRIETÁRIO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL - MG			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ANTONIO EDUARDO DA SILVA MELO - CREA/PE 053137			
PROJETISTA:	AIsla RAYANA	DATA CONTRATO:	09/2013	PRANCHA:
EMAIL:	CONTATO@ADASPROJETOS.COM.BR	FOFIE:	(81) 3265-6863	ESCALA:
				1/50
				02 / 04