

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL**, situado na Rua Fernando Costa, nº 655 centro na cidade de Pariquera-açu / SP.– inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob nº: 60.598.448/0017-48, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa Fletor Soluções e Serviços Ltda ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ sob o nº 22.968.478/0001-42 e situada à Av: Trabalhadores, nº. 167 Bairro: Centro – município de Cajati, CEP 11.950-000, **tendo como responsável técnico Sr. Engº. Cleverson Pontes de Oliveira - CREA (SP) nº 5069433334, RNP 261375673-0**, em cumprimento ao contrato firmado em 01 de Julho de 2016, está **executando** os serviços de **Manutenção de ar condicionado, dimensionamento, projeto, instalação e desinstalação na URLM – UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE PARIQUERA-AÇU.**

Contrato: Datado no 01/07/2016

Período contratual: 01/07/2016 até 01/07/2017

Valor do Contrato: R\$ 4.408,48

Período de serviços executados: 01/07/2016 a 08/12/2016

Quantificação:


Descrição dos Serviços (ou similares)	Unid.	Quant.	BTU/h
Manutenção de ar condicionados modelos Split, piso teto, cassetes, janelas e centralizados com dutos de climatização.	pç	16	9.000
Manutenção de ar condicionados modelos Split, piso teto, cassetes, janelas e centralizados com dutos de climatização.	pç	14	12.000
Manutenção de ar condicionados modelos Split, piso teto, cassetes, janelas e centralizados com dutos de climatização.	pç	11	18.000
Manutenção de ar condicionados modelos Split, piso teto, cassetes, janelas e centralizados com dutos de climatização.	pç	14	24.000
Manutenção de ar condicionados modelos Split, piso teto, cassetes, janelas e centralizados com dutos de climatização.	pç	03	36.000
Manutenção de ar condicionados modelos Split, piso teto, cassetes, janelas e centralizados com dutos de climatização.	pç	01	48.000

Rede de Reabilitação Lucy Montoro Pariquera-Açu – Cruzada Bandeirante
R. Fernando Costa, 655, Centro, Pariquera-Açu – SP, CEP: 11930-000, Tel.: 13 3856-9990, www.redelucymontoro.org.br

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: Unidade de Reabilitação Lucy Montoro – URLM, Rua Fernando Costa 655, Centro 11930-000, Pariquera-Açu-SP.

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados de forma satisfatória, não tendo nada que os desabone.

Pariquera-Açu, 09 de Dezembro de 2016.



Danilo Mendes
Coordenador de Apoio
CREA-SP 5069368035
CBSC - Pariquera-Açu

60.598.448/0017-48
CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO
ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL
Rua Fernando Costa, 655
Centro - CEP: 11930-000
PARIQUERA-AÇU/SP

Rede de Reabilitação Lucy Montoro Pariquera-Açu – Cruzada Bandeirante
R. Fernando Costa, 655, Centro, Pariquera-Açu – SP, CEP: 11930-000, Tel.: 13 3856-9990, www.redelucymontoro.org.br