

## **Não conformidade 1 item 7 – Conjunto de Trabalho**

### **Avaliação Técnica de Proposta apresentada pela empresa Azeheb item 7**

*Analisando a proposta da empresa Azeheb, identificamos o não atendimento da mesma a descrição apresentada para o item 7. Comprovamos o não atendimento também consultando o site do fabricante dos equipamentos a empresa Azeheb.*

*Da análise da proposta e consulta ao site do fabricante, através dos códigos apresentados, (<http://www.azeheb.com.br/>) , apresentamos as conclusões abaixo :*

| <b><u>Descrição exigida no edital referente ao item 7</u></b>   | <b><u>A empresa Azeheb NÃO ATENDE:</u></b>  |
|---|---|
| Um vaso de vazão, 250 ml ; um tubo de vidro em forma de gancho; uma mola de lâmina, (300 x 15 x 0,5)mm;um bloco de atrito, superfície de atrito (mm): 72 x 51 madeiras e 72 x 30; borracha 67 x 5; 0.;uma engrenagem, 20 dentes; uma engrenagem, 40 dentes; dois pinos de aço l=45mm d=12 mm, uma seringa 20 ml;duas esferas de borracha, d=15 mm; um tubo de vidro em forma de gancho(160x30)mm ; um tubo de vidro reto, l=80mm; uma peça de conexão em forma de T; uma rolha de borracha d=32/26mm,com dois furos de 7mm; ; duas rolhas de borracha, d=32/26mm, um furo d=7mm; uma rolha de borracha d=32/26mm,com dois furos de 7mm; ; duas rolhas de borracha, d=32/26mm, um furo d=7mm; uma rolha de borracha d=32/26mm,com dois furos de 7mm; ; duas rolhas de borracha, d=32/26mm, um furo d=7mm; uma mangueira de borracha d=3mm ; uma caixa de plástico,( 305 x 425 x 150)mm; uma roldana com manivela; três mangueiras de silicone d=7mm l=180mm; um dinamômetro (2N),transparente; uma tampa para caixa plástica; dois vidros em forma de sinos com tubo | Uma mola de lâmina, (300 x 15 x 0,5)mm; um bloco de atrito, superfície de atrito (mm): 72 x 51 madeiras e 72 x 30; borracha 67 x 5; 0; uma engrenagem, 20 dentes; uma engrenagem, 40 dentes; duas esferas de borracha, d=15 mm; um tubo de vidro em forma de gancho (160x30)mm; uma peça de conexão em forma de T; uma rolha de borracha d=32/26mm,com dois furos de 7mm; duas rolhas de borracha, d=32/26mm, um furo d=7mm; uma roldana com manivela; dois vidros em forma de sinos com tubo de 8mm; um conjunto de quatro tubos capilar,(d=0.4/0,6/0,8 e 1,2)mm l=150mm; uma balança com graduação 0,05g. |

|   |  |
|---|--|
| de 8mm; um conjunto de quatro tubos capilar,(d=0.4/0,6/0,8 e 1,2)mm l=150mm; dois tubos de vidro, l=250mm,um béquer de vidro, 600ml; um kit de tampas de borracha,,um tubo de vidro reto, l=80 mm, pino de aço l=45mm d=12mm;uma balança com graduação 0,05g. |  |
|---|--|

**Conclusão:**

*Dessa forma fica comprometida a execução das práticas referentes a este item, o que é inaceitável no processo em questão Portanto, atendendo aos certamos do edital, a empresa deve ser desclassificada.*

## **Não conformidade 2: Software**

*O Edital determina através da descrição do Software item 7:*

*“(...) C1)Software interativo de apoio aos experimentos, para atuação em conjunto com os Conjuntos de Trabalho fornecidos em idioma Português para os experimentos em Mecânica 2 :*

*Características **Mínimas** do Software: Módulo do Aluno:*

- a) Deve permitir a seleção dos tópicos a serem estudados com: objetivos, métodos de montagem, procedimentos para realização de experimentos, lista de material e problemas propostos.*
- b) Deve possibilitar a geração automática de gráficos a partir de dados inseridos pelos alunos, com resultados dos experimentos apresentados na metodologia de ensino.*
- c) Deve possuir questões de avaliação apresentados na metodologia de ensino com capacidade de armazenamento dos resultados e respostas em disco rígido tais como: múltipla escolha, desenhos e diagramas, texto.*
- d) Deve possibilitar a Impressão de todos os resultados dos experimentos tais como gráficos e respostas da metodologia de ensino.*

*Módulo do Professor:*

*Respostas dos problemas propostos aos alunos, valores resultantes dos experimentos, informações adicionais dos experimentos a serem executados. Informações adicionais dos experimentos a serem executados. (...)” .*

*A empresa Azeheb NÃO atende a especificação por não apresentar software.*

### **Conclusão:**

*Por não apresentar o software que contempla o conteúdo e características exigidas no item C, comprometendo a interatividade e o processo de ensino-aprendizagem, o que é inaceitável no processo em questão, a proposta apresentada deve ser desclassificada.*

### Consultas ao Site :

As comprovações de pesquisa e análise dos documentos e códigos informados pela empresa Azeheb estão indicadas nas figuras abaixo:



