



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV



Nº 0.100.808

01 **CEITECAR CENTRO ESPECIALIZADO EM
INSPEÇÃO TÉCNICA**
AV. REBELIÃO PRAIEIRA, 452 - BAIRRO NOS
SENHORA
DAS GRAÇAS - UBERLÂNDIA - CEP: 38402-310
Cnpj: 09.361.653/0001-70 Telefone: (34)3222-6144
e-mail: ceitecar@ceitecpa.com.br

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

03 CNPJ DO PROPRIETÁRIO
03.746.398/0001-06

04 ENDEREÇO
CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 76 DE 29/12/08, NI -

05 MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

06 UF
SP

07 CEP
00000-000

08 TELEFONE / FAX / E-MAIL
NI

09 ESPÉCIE / TIPO
CARGA / CAMINHAO / CARROÇARIA FECHADA

10 MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/8.120 EURO3

11 POT / CIL
0 / 4300

12 COR
BRANCA

13 COMBUSTÍVEL
DIESEL

14 COTAÇÃO
373,85

15 EAM-1709

16 TARA
3,85

17 PBT
7,70

18 CMT
10,50

19 ANO DE FAB. / MOD.
2008 / 2009

20 VIN
9BWA452R69R905052

21 DATA DE INSPEÇÃO
março 2012

22 DATA DE EMISSÃO
março 2012

23 DATA DE VENCIMENTO
março 2013

24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA)
232

25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO)

**"RTQ 5 - Inspeção de Veículos
Rodoviários Destinados ao Transporte
de Produtos Perigosos"**

26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA)

**ROGÉRIO CASTRO MORAES
INSPECTOR TÉCNICO
CREA-MG 13242**

27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Haroldo J. de A. Junior
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA 104890/D**

13 ABR 2012

EMO R\$ 3,28 - TFEJ R\$ 0,19

**Neusa M. de A. Junior
Kleber Reis Binen**

Aurélio Reis

VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM INSERTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO.

INMETRO/OUVIDORIA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 416 - 5º ANDAR - RIO COMPROVANTE - CEP 20261-232
TEL.: (0800) 285-1818 / (21) 2563-2940/2970 WWW.INMETRO.GOV.BR

**Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
BRU 68910**

28 OBSERVAÇÕES:



**Haroldo J. de A. Junior
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA 104890/D**

**ROGÉRIO CASTRO MORAES
INSPECTOR TÉCNICO
CREA-MG 13242/D**

Os sistemas de freios deste veículo rodoviário foram devidamente inspecionados, considerando a sua massa em dem de marcha".

Quando se tratar de veículo rodoviário espécie (de tração) caminhão-trator, este Certificado de Inspeção Veicular (IV) substitui o Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos (CIPP)"

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - TRANSPORTE PARA PRODUTOS PERIGOSOS

9BWA452R69R905052



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CIPP

02 Celtecar Centro Especializado em Inspeção

Técnica

Av. Rebelião Praiera, Numero 452
Bairro Nossa Senhora das Graças
UBERLÂNDIA/MG - CEP: 38402-306
Cnpj: 09.361653/0001-70
Telefone: (34)3222-6347/3086-1593
e-mail: celtecar@celtecpa.com.br

01 DATA DE VENCIMENTO
MAR/13

0843214

03 RAZÃO SOCIAL OU NOME (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO)
STERLIX AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA

VEÍCULO RODOVIÁRIO

04 NÚMERO DO CHASSI
9BWA452R69R90505205 PLACA DE LICENÇA
EAM-170906 Nº DO RENAVAM
988888070

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO
CARROÇARIAS METÁLICAS CAMPINAS LTDA.08 DATA DE CONSTRUÇÃO
NOV/0809 Nº DO EQUIPAMENTO
R05853-0410 DATA DA INSPEÇÃO
27/MAR/1211 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO
MAR/1312 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
0509-84321413 Nº DO RNC
0509-00001414 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO
NÃO APLICÁVEL15 DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO
RTQ CAR/16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)
27F/27H/27V/17 Nº DO LACRE
NA18 TIPO DE EQUIPAMENTO
Carroçaria Fechada19 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)
0509-0000-UBERLÂNDIA/MG20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)
68358121 NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO (OIA)
Haroldo J. de A. Junior
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA 104890/D22 NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA / NÚMERO DO INSPECTOR (OIA)
ROGÉRIO CASTRO MOREIRA
INSPECTOR TÉCNICO
CREA-MG 132420/D

O veículo ou equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do veículo ou equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não está coberto por este CIPP.

Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA, relativa aos componentes inspecionados. Este CIPP não isenta o fabricante / aplicador do revestimento interno / proprietário do veículo / equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do veículo ou equipamento rodoviário. O proprietário do veículo ou equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório(s) ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes / avarias com o veículo ou equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Este CIPP substitui o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos.

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, Nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232
Ouvidoria do Inmetro - Tel.: (21) 2563-2970 / 2563-2940 ou (0800) 285-1818 - Email: ouvidoria@inmetro.gov.br

1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO.

23 OBSERVAÇÕES:

CNPJ DO CLIENTE 03.746.398/0001-06



VIDE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV N.º 0100808, EM ANEXO.

"NA" (NÃO APLICÁVEL)

"Quando o veículo ou equipamento for envolvido em um acidente ou apresentar vazamento do produto perigoso transportado, deve ser retido o seu CIPP, e enviado ao INMETRO"

9BWA452R69R905052

Haroldo J. de A. Junior
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA 104890/D

ROGÉRIO CASTRO MOREIRA
INSPECTOR TÉCNICO
CREA-MG 132420/D



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIORINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETROREGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE
(RNC)

DATA DO RNC

27/03/2012

Nº DO RNC

0509-000014

FOLHA Nº

1 / 2

PLACA DO VEÍCULO

EAM-1709

ESPESSURA MINIMA DA CHAPA (EQUIPAMENTO) / LOCALIZAÇÃO

As localizações das espessuras estão na grade do relatório de
inspeção

Nº DO CIPP

843214

DOCUMENTO(S) DE
INSPEÇÃO

RTQ CAR

ITEM

NADA CONSTA

EVIDÊNCIA OBJETIVA

NADA CONSTA

DISPOSIÇÃO

NADA CONSTA

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)

APROVADO

REPROVADO

Aprovada

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)

APROVADO

REPROVADO

CLIENTE

CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA CINTRA

CLIENTE

LOCAL DE
INSPEÇÃO
(LI) / DATA

-UBERLÂNDIA-MG-27/03/2012

LOCAL DE
INSPEÇÃO
(LI) / DATA

OBSERVAÇÃO

MOTORISTA: CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA
CPF: 029.593.133-17

IDENTIFICAÇÃO DO OIA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

09.361.653/0001-70

Haroldo J. de A. Júnior
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA 104890/DCEITECAR - CENTRO ESPECIALIZADO
EM INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR LTDA.

CARIMBO / ASSINATURA / Nº DO INSPETOR

ROGÉRIO CASTRO MOREIRA
INSPETOR TÉCNICO
CREA-MG 132420/D

Av. Retalião Praieira, 452

B. Nossa Senhora das Graças CFP 38402-306

UBERLÂNDIA-MG

Cartório de Paz e Notas e Registro Civil
Pc. B. Horizonte, 13 - Jd. Brasília - Prata-MG
Autenticado esta cópia reprográfica conforme
o original a mim apresentado do dou feJARDIN
nesta
13 ABR 2012

LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS PERIGOSOS

INMETRO

Produto	Nº ONU	Grupo	Produto	Nº ONU	Grupo
Cloro	1017	1	Cloropentafluoretano	1020	6F
Alcool Etílico (Mistura para motores à combustão interna)	1170	2A	Clorotrifluorometano	1022	6G
Querosene	1223	2B	Bromo Trifluorometano	1009	6H
Óleo Diesel	1202	2C	Dióxido de Enxofre	1079	6I
Gasolina	1203	2D	PNR Gases Transportáveis em Cilindros Interligados	*	6J
Combustível para Aviação a Turbina	1863	2E	Ácido Fluorídrico (anidro)	1790	7A
Gasolina para Aviação	1203	2E	Acetato de Amila	1104	7A
Tanque de Carga Comboio	1170	2F	Alcool Amílico	1105	
Alcool Etílico	1223		Butanol	1120	
Querosene	1203		Acetato de Butila	1123	
Gasolina	1202		Diacetona Alcool	1148	
Óleo Diesel	1073		Etil Benzeno	1175	
Oxigênio	1951	3	Metilisobutilcetona	1245	
Argônio	1977		Xilenos	1307	
Nitrogênio	1830		Ciclohexano	1915	
Ácido Sulfúrico	1831	4A	Metilisobutilcarbinol	2053	
Ácido Sulfúrico Fumegante	1832		Acetato de Isobutila	1213	
Ácido Sulfúrico Residual	1824		Alcool Isobutílico	1212	
Hidróxido de Sódio	1780		Alcool Propílico	1274	
Sulfato de Alumínio	1789		Tolueno	1294	
**Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV	1832	4B	Benzeno	1114	7B
Ácido Clorídrico	1778		Ciclohexano	1145	
Ácido Sulfúrico Residual	2582		Acetato de Etila	1173	
Ácido Fluorsilícico	1840		Metiletilcetona	1193	
Cloreto Férrico	1760		Acetato de Isopropila	1220	
Cloreto de Zinco	2581		Alcool Isopropílico	1219	7C
Cloreto de Cobre	1760		Acetona	1090	
Cloreto Ferroso	1760		Alcool Etílico para Uso Humano e Animal	1170	7D
Cloreto de Alumínio, em solução	1760		Álcool Metílico	1230	
Policloreto de Alumínio	1760		Alcool Etílico para Uso Não Humano e Não Animal	1170	7E
Sulfato Férrico	1760		PNR Líquidos Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA ≤ 20 kPa)	...	
Sulfato de Alumínio	1496	4C	PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A1
**Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV	1791		PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A2
Clorito de Sódio	1832		PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa)	*	27A3
Hipoclorito de Sódio	2032		PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa)	*	27A4
Tanque de Carga Revestido em Borracha	1005		PNR Transportáveis em ** Tanque de Carga Revestido	*	27A5
Ácido Sulfúrico Residual	1077	6A	PNR Bebidas Alcoólicas	3085	27B
Ácido Nítrico (fumegante)	1075		PNR Líquidos e Gases Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA > 690 kPa)	*	27C
Amônia Anidra ou Solução > 50% de Amônia	1018		PNR Criogênicos	*	27D
Propeno ou Propileno	1858		PNR Produtos Perigosos Sólidos a granel (PPS)	*	27E
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)	1978		PNR Produtos Pesados de Petróleo Escuros (PPPE)	*	27F
Clorodifluorometano	2187	6B	PNR Produtos Fracionados (PF)	*	27G
Hexafluoropropileno	1033		PNR Produtos Pesados de Petróleo Claros (PPPC)	*	27I
Propano	1060		(*) Consultar Resolução ANTT nº 420/2004. (**) Tanque de Carga Revestido com Fibra de Vidro ou Borracha, com exceção para ácido sulfúrico residual, para revestimento em borracha. (***) O produto BioDiesel classificado como ONU 3082, conforme Norma ABNT NBR 15512, deve ser transportado em equipamentos aptos a transportar produtos do grupo 27A1. PNR - Produtos Não Regulamentados. PRFV - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro.		
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado	2201				
Éter Dimetílico	1086				
Metil Acetileno-Propadieno	1028				
Oxido Nitroso	1030				
Cloreto de Vinila	1036				
Diclorodifluorometano	1032				
Difluoretano	1083				
Etilamina Anidra	1081				
Dimetilamina Anidra	1010				
Trimetilamina Anidra	1011				
Metilamina Anidra	1012				
Butadieno Inibido	1055				
Butano	2517				
Buteno ou Butileno	1084				
Isobuteno	1087				
Cloro Difluoretano	1087				
Metil Mercaptana	1087				
Éter Metil Vinílico	1087				

Cartório de Paz e Notas e Registro Civil
Pc. B. Horizonte, 13 - Jardineira - Prata-MG

AUTENTICACAO
Autentica esta copia reproduzida conforme
o original a min apresentado ao dou-
tr

la-di- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 ABR 2012

EMO R\$ 3,25 - TFJ R\$ 1,07

7 NEISS-M. B. BUNNIF


Clube de Defesa do Estado e das Democracias
 Poder Judiciário
 Ministério Público
 Polícia Civil
 Polícia Militar
 Defensoria Pública
 Ministério da Justiça
 Ministério da Saúde
 Ministério da Educação
 Ministério da Cultura
 Ministério da Ciência e Tecnologia
 Ministério da Fazenda
 Ministério do Trabalho
 Ministério do Meio Ambiente
 Ministério do Planejamento
 Ministério do Desenvolvimento Regional
 Ministério do Turismo
 Ministério do Esporte
 Ministério da Infraestrutura
 Ministério da Integração Nacional
 Ministério da Gestão e da Inovação em Governança
 Ministério da Economia
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Infraestrutura
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Ministério da Defesa
 Ministério da Relações Exteriores
 Ministério da Comunicação
 Ministério da Cultura
 Ministério da Ciência e Tecnologia
 Ministério da Fazenda
 Ministério do Trabalho
 Ministério do Meio Ambiente
 Ministério do Planejamento
 Ministério do Desenvolvimento Regional
 Ministério do Turismo
 Ministério do Esporte
 Ministério da Infraestrutura
 Ministério da Integração Nacional
 Ministério da Gestão e da Inovação em Governança
 Ministério da Economia
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Infraestrutura
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Ministério da Defesa
 Ministério da Relações Exteriores
 Ministério da Comunicação

Specialized Financial Services

Selo de Fiscalização

AUTENTIC
BRU 68964

TAMER