



## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV



Nº

0.100.973

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR (OIVA)  
Detecar Usimot Esp. Civ Inspeção Veic. Ltda  
Av. Rebelião Praiera, Número 452  
Bairro Nossa Senhora das Graças  
UBERLÂNDIA/MG - CEP: 38402-308  
Cnpj: 09.361.653/0001-70  
Telefone: (34) 3222-6347/3086-1593  
e-mail: ceitecar@ceitecpa.com.br  
OIVA 068

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO <b>STERLIX AMBIENTAL TRAT.DE RESIDUOS LTDA</b>		03 CNPJ / CPF <b>03746398000106</b>	
04 ENDEREÇO <b>AV. GERALDO POTYGURA SILVEIRA FRANCO, 1000 - PARQUE DAS EMPRESAS</b>			
05 MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>	06 UF <b>SP</b>	07 CEP <b>13803280</b>	08 TELEFONE / FAX / E-MAIL <b>() -</b>
09 ESPÉCIE / TIPO <b>CARGA/CAMINHONETE/FURGÃO</b>		10 MARCA / MODELO / VERSÃO <b>FORD TRANSIT 350L TA</b>	
11 ANO / 2402	12 COR <b>BRANCA</b>	13 COMBUSTÍVEL <b>DIESEL</b>	14 LOTACÃO <b>1,50</b>
15 PLACA <b>EJU-8769</b>	16 PBT <b>2,00 t</b>	17 PBT <b>5,50 t</b>	18 CMT <b>6,00 t</b>
19 ANO DE FAB. / MOD. <b>2008 / 2009</b>		20 NÚMERO DO CHASSI <b>WF0XXXT8F9TT59319</b>	
21 DATA DE INSPEÇÃO <b>14/08/2012</b>		22 DATA DE EMISSÃO <b>16/8/2012</b>	
23 DATA DE VENCIMENTO <b>AGO/2013</b>		24 N° DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) <b>537</b>	
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) <b>"RTQ 5 - Inspeção de Veículos Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos"</b>		26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA) <b>Haroldo J. A. Júnior</b> <b>ENGENHEIRO MECÂNICO</b> <b>CREA 104890/D</b>	
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA) <b>Haroldo J. A. Júnior</b> <b>ENGENHEIRO MECÂNICO</b> <b>CREA 104890/D</b>		O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM INSENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO. INMETRO/OIV/DORIA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 415 - SPANDAR - RIO COMPRIDORJ - CEP 20261-232 TEL: (0800) 285-1819 / (21) 2593-2940/2970 WWW.INMETRO.GOV.BR	

## 28 OBSERVAÇÕES:



"Os sistemas de freios deste veículo rodoviário foram devidamente inspecionados, considerando a sua massa em ordem de marcha."

"Quando se tratar de veículo rodoviário espécie (de tração) caminhão-trator, este Certificado de Inspeção Veicular (CIV) substitui o Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos (CIPP)."

Cartório de Paz e Notas e Registro Civil  
Pc: B. Horizonte, 13 - Jardim: Prata-MG  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticada a cópia reproduzida conforme o original a mim apresentado do dou fe.

Jar. nês a 23 OUT 2012

EMO IRS 123 TEL  
PECG RS 123

Ne JS 123  
Kleier RS 123

Aut 123

Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BSJ 89557

WF0XXXT8F9TT59319







## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CIPP

Ceitecar Centro Esp. em Inspeção Téc. LTDA  
Av. Roberto Prater, Número 452  
Bairro Nossa Senhora das Graças  
UBERLÂNDIA/MG - CEP: 38402-306  
Cnpj: 09.361.653/0001-70  
Telefone: (34)3222-6347/3086-1593  
e-mail: ceitecar@ceitecpa.com.br  
OIA-PP 0509

04 DATA DE EMISSÃO  
AGO/13

0843306

03 RAZÃO SOCIAL OU NOME (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO)  
STERLIX AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA

VEÍCULO RODOVIÁRIO

01 NÚMERO DO CIPP  
WFOXXXT8F9TT59319

05 EJU-8769

06 NÚMERO DO CIPP  
153692073

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

07 MARCA DO EQUIPAMENTO  
FORD08 DATA DE INSTRUÇÃO  
JUL/0809 Nº DO EQUIPAMENTO  
058034-0210 DATA DE INSPEÇÃO  
16/AGO/1211 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO  
AGO/1312 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  
0509-84330613 Nº DO CIPP  
0509-00022914 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO  
NÃO APLICÁVEL15 DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO  
RTQ CAR16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)  
2717 Nº DO LACRE  
NA18 TIPO DE EQUIPAMENTO  
Carroçaria Fechada19 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)  
0509-0000-UBERLÂNDIA/MG20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)  
762075

21 NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO (OIA)

HAROLDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR

DENY SIMÕES DAS NEVES

145757TD

O veículo ou equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do veículo ou equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não está coberto por este CIPP.

Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo DIA, relativa aos componentes inspecionados. Este CIPP não isenta o fabricante / aplicador do revestimento interno / proprietário do veículo / equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do veículo ou equipamento rodoviário. O proprietário do veículo ou equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessórios (se(s) produtos) perigosos transportados.

Nota 1: Em caso de acidentes / avarias com o veículo ou equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Este CIPP substitui o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos.

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, Nº 418 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232  
Ouvidoria do Inmetro - Tel.: (21) 2563-2970 / 2563-2940 ou (0800) 285-1818 - Email: ouvidoria@inmetro.gov.br

1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO.

23 OBSERVAÇÕES:

Cartório de Paz e Notas e Registro Civil  
Pa. B. Horizonte, 13 - Jardineira - Prata-MG  
AUTENTICAÇÃO  
Aqui se fez esta cópia rubricada conforme o original a mim apresentado.

23 OUT 2013  
R\$ 3,25  
R\$ 0,19  
Neusa M. R. Eitencor  
Kleber Reis Bittencor  
Aurelio Reis Bittencor  
Selo da Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
B5J 89558

VIDE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV N.º 100973, EM ANEXO  
"NA" (NÃO APLICÁVEL)

"Quando o veículo ou equipamento for envolvido em um acidente ou apresentar vazamento do produto perigoso transportado, deve ser retido o seu CIPP e enviado ao INMETRO"

ACATADO (OIT) DE CIPPA ADAMIL

\*WFOXXXT8F9TT59319\*

058034





Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO EXTERIORINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO  
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE (RNC)	DATA DO RNC	Nº DO RNC	FOLHA Nº
	16/08/2012	0509-000229	1 / 2

PLACA DO VEÍCULO	ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA (EQUIPAMENTO) / LOCALIZAÇÃO	Nº DO CIPP
EJU-8769	NA	843306

DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO	ITEM	EVIDÊNCIA OBJETIVA	DISPOSIÇÃO
RTQ CAR	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)		INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)	
APROVADO	REPROVADO	APROVADO	REPROVADO
Aprovada			
CLIENTE	CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA CINTRA	CLIENTE	
LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA	-UBERLÂNDIA-MG-16/08/2012	LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA	

OBSERVAÇÃO
MOTORISTA:
CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO OIA / RESPONSÁVEL TÉCNICO	CARIMBO / ASSINATURA / Nº DO INSPETOR
09.361.653/0001-70 CEITECAR - CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR LTDA. Av. Rebelião Praieira, 452 B. Nossa Senhora das Graças CEP 33402-306 UBERLÂNDIA-MG	 Haroldo José A. Júnior ENGENHEIRO MECÂNICO CREA 104890/D

Cartório de Paz e Notas e Registro Civil  
Pc. B. Horizonte - 13 - Jardim Iguatemi - Prata-MG  
AUTENTICAÇÃO  
Atestamos esta cópia reprográfica conforme  
o original a mim apresentado do dou fe

23 OUT 2012





# LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS PERIGOSOS

INMETRO

Produto	Nº ONU	Grupo	Produto	Nº ONU	Grupo
Cloro	1017	1	Cloropentafluoretano	1020	
Alcool Etilico (Mistura para motores à combustão interna)	1170	2A	Clorotrifluormetano	1022	6F
Querosene	1223	2B	Bromo Trifluormetano	1009	6G
Óleo Diesel	1202	2B	Dióxido de Enxofre	1079	6H
Gasolina	1203	2C	PNR Gases Transportáveis em Cilindros Interligados	*	6I
Combustível para Aviação a Turbina	1863	2D	Ácido Fluorídrico (anidro)	1780	6J
Gasolina para Aviação	1203	2E	Acetato de Amila	1104	
Tanque de Carga Comboio			Alcool Amílico	1105	
Alcool Etilico	1170	2F	Butanol	1120	
Querosene	1223		Acetato de Butila	1123	
Gasolina	1203		Diacetona Alcool	1148	
Óleo Diesel	1202		Etil Benzeno	1175	7A
Orugênio	1073	3	Metilisobutilcetona	1245	
Argônio	1951		Xilenos	1307	
Nitrogênio	1977		Ciclohexanona	1915	
Ácido Sulfúrico	1830	4A	Metilisobutylcarbinol	2053	
Ácido Sulfúrico Fumegante	1831		Acetato de Isobutila	1213	
Ácido Sulfúrico Residual	1832		Alcool Isobutílico	1212	
Hidróxido de Sódio	1824		Alcool Propílico	1274	
Sulfato de Alumínio	1780		Tolueno	1294	
**Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV			Benzeno	1114	7B
Ácido Clorídrico	1789		Ciclohexano	1145	
Ácido Sulfúrico Residual	1832		Acetato de Etila	1173	
Ácido Fluorsilícico	1778		Metiletilcetona	1193	7B
Cloreto Férrico	2582	4B	Acetato de Isopropila	1220	
Cloreto de Zinco	1840		Alcool Isopropílico	1219	
Cloreto de Cobre	2802		Acetona	1090	7C
Cloreto Ferroso	1780		Alcool Etilico para Uso Humano e Animal	1170	7D
Cloreto de Alumínio, em solução	2581		Alcool Metílico	1230	7E
Polidloreto de Alumínio	1780		Alcool Etilico para Uso Não Humano e Não Animal	1170	7F
Sulfato Férrico	1780		PNR Líquidos Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA ≤ 20 kPa)	*	27A1
Sulfato de Alumínio	1780		PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A2
**Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV		4C	PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A3
Clorito de Sódio	1498		PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa)	*	27 A4
Hipoclorito de Sódio	1791		PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa)	*	27 A5
Tanque de Carga Revestido em Borracha			PNR Transportáveis em ** Tanque de Carga Revestido	*	27B
Ácido Sulfúrico Residual	1832	4D	PNR Bebidas Alcoólicas	3085	27C
Ácido Nítrico (fumegante)	2032	4E	PNR Líquidos e Gases Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA > 690 kPa)	*	27D
Amônia Anidra ou Solução > 50% de Amônia	1005	6A	PNR Criogênicos	*	27E
Propeno ou Propileno	1077		PNR Produtos Perigosos Sólidos a granel (PPS)	*	27F
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)	1075		PNR Produtos Pesados de Petróleo Escuros (PPPE)	*	27G
Clorodifluormetano	1018	6B	PNR Produtos Fracionados (PF)	*	27I
Hexafluoropropileno	1858		PNR Produtos Pesados de Petróleo Claros (PPPC)	*	27J
Propano	1878		<p>(*) Consultar Resolução ANTT nº 420/2004.</p> <p>(**) Tanque de Carga Revestido com Fibra de Vidro ou Borracha, com exceção para ácido sulfúrico residual, para revestimento em borracha.</p> <p>(***) O produto BioDiesel classificado como ONU 3082, conforme Norma ABNT NBR 15512, deve ser transportado em equipamentos aptos a transportar produtos do grupo 27A1.</p> <p>PNR - Produtos Não Regulamentados.</p> <p>PRFV - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro.</p>		
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado	2187	6C			
Éter Dimetílico	1033				
Metil Acetileno-Propadieno	1060				
Óxido Nitroso	2201				
Cloreto de Vinila	1088	6D			
Diclorodifluormetano	1028				
Difluoretano	1030				
Etilamina Anidra	1036				
Dimetilamina Anidra	1032				
Trimetilamina Anidra	1083				
Metilamina Anidra	1061				
Butadieno Inibido	1010	6E			
Butano	1011				
Buteno ou Butileno	1012				
Isobuteno	1055				
Cloro Difluoretano	2517				
Metil Mercaptana	1064				
Éter Metil Vinílico	1087				