



## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CIPP

02 Ceitecar Centro Especializado em Inspeção Técnica  
Av. Rebelião Praiera, Numero 452  
Bairro Nossa Senhora das Graças  
UBERLÂNDIA/MG - CEP: 38402-306  
Cnpj: 09.361.653/0001-70  
Telefone: (34)3222-6347/3086-1593  
e-mail: ceitecar@ceitecpa.com.br

01 DATA DE EMISSÃO  
MAR/13

0843210

03 RAZÃO SOCIAL OU NOME (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO)  
STERLIX AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA

## VEÍCULO RODOVIÁRIO

04 NÚMERO DO CHASSI  
9BWNF07X49P01260605 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  
EAM-105206 Nº DO RENAVAM  
987862332

## EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO  
VOLKSWAGEN08 DATA DA EMISSÃO  
OUT/0809 Nº DO EQUIPAMENTO  
05800201-0210 DATA DA INSPEÇÃO  
23/MAR/1211 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO  
MAR/1312 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  
0509-84321013 Nº DO RNC  
0509-00001014 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO  
NÃO APLICÁVEL15 DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO  
RTQ CAR16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEQUENTE(S) GRUPO(S)  
27F17 Nº DO LACRE  
NA18 TIPO DE EQUIPAMENTO  
Carroçaria Fechada19 LOCAL DE INSPEÇÃO (U)  
0509-0000-UBERLÂNDIA/UF20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)  
724500

21 NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO (OIA)

Haroldo J. de A. Júnior  
ENGENHEIRO MECÂNICO  
CREA 104890/D

22 NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA / NÚMERO DO INSPECTOR (OIA)

ROGÉRIO CASTRO MOREIRA  
INSPECTOR TÉCNICO  
CREA-MG 132420/D

O veículo ou equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo INMETRO. Os requisitos de identificação do veículo ou equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não está coberto por este CIPP.

Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA, relativa aos componentes inspecionados. Este CIPP não isenta o fabricante / aplicador do revestimento interno / proprietário do veículo / equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação do revestimento interno, manutenção e operação incorreta do veículo ou equipamento rodoviário. O proprietário do veículo ou equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessórios (se(s) produto(s) perigosos) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes / avarias com o veículo ou equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o portar da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Este CIPP substitui o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos.

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, Nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232

Guvidoria do Inmetro - Tel.: (21) 2563-2976 / 2563-2340 ou (0600) 285-1818 - Email: ouvidoria@inmetro.gov.br

1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO.

23 OBSERVAÇÕES:

CNPJ DO CLIENTE 03.746.398/0001-06

Cartório de Paz e Notas e Registro Civil  
Pq. B. Horizonte, 13 - Jardineira - Praia-MG  
AUTENTICAÇÃO  
Autêntico esta cópia e original e comparece  
o original a mim apresentado do dou 1º.

Jamci.  
nêsia 13 ABR 2012

EMO RS 3,25  
PECG RS 0,19  
Neusa M. R.  
Kleber Reis  
Aurelio Reis

Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BRU 68904

VIDE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV N.º 0100802, EM ANEXO.

"NA" (NÃO APLICÁVEL)

"Quando o veículo ou equipamento for envolvido em um acidente ou apresentar vazamento do produto perigoso transportado, deve ser retido o seu CIPP, e enviado ao INMETRO"

Haroldo J. de A. Júnior  
ENGENHEIRO MECÂNICO  
CREA 104890/D

ROGÉRIO CASTRO MOREIRA  
INSPECTOR TÉCNICO  
CREA-MG 132420/D






Nº 0.100.802

**CEITECAR CENTRO ESPECIALIZADO EM  
INSPEÇÃO TÉCNICA**  
AV. REBELIÃO PRAIEIRA, 452 - BAIRRO N  
SENHORA  
DAS GRAÇAS - UBERLÂNDIA - CEP: 38402  
Cnpj: 09.361.653/0001-70 Telefone: (34)322  
e-mail: caitecar@caitecpa.com.br

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO <b>STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.</b>										03 CNPJ / CPF <b>03.746.398/0001-06</b>	
04 ENDEREÇO <b>CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 76 DE 29/12/08, NI -</b>											
05 MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>				06 UF <b>SP</b>		07 CEP <b>00000-000</b>		08 TELEFONE / FAX / E-MAIL <b>NI</b>			
09 ESPÉCIE / TIPO <b>CARGA / CAMINHONETE / FURGÃO</b>						10 MARCA / MODELO / VERSÃO <b>VW/KOMBI FURGÃO</b>					
11 POT / CIL <b>0 / 1390</b>		12 COR <b>BRANCA</b>		13 COMBUSTÍVEL <b>ALCOOL/GASOLINA</b>		14 LOTACÃO <b>2 / 1,05</b>		15 PLACA <b>EAM-1052</b>			
16 TARA <b>1,20</b>		17 PBT <b>2,25</b>		18 CMT <b>2,25</b>		19 ANO DE FAB / MOD <b>2008 / 2009</b>		20 NÚMERO DO CHASSI <b>9BWNF07X49P012606</b>			
21 DATA DE INSPEÇÃO <b>março 2012</b>			22 DATA DE EMISSÃO <b>março 2012</b>			23 DATA DE VENCIMENTO <b>março 2013</b>			24 N° DO COMPROVANTE FISCAL (CIVA) <b>221</b>		
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) <b>"RTQ 5 - Inspeção de Veículos Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos"</b>								26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (CIVA) <b>ROGÉRIO CASTRO MOREIRA INSPEÇÃO TÉCNICA CREA-MG 132420/D</b>			
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CIVA)  <b>Haroldo J. de A. Júnior ENGENHEIRO MECÂNICO CREA 104890/D</b>								O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAIS VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUPE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO CIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM ASENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO. INMETRO/UBERLÂNDIA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 415 - 3º ANDAR - RIO COMPRIDOR - CEP 38261-252 TEL: (0800) 285-1818 / (34) 2563-2840/2970 WWW.INMETRO.GOV.BR			

28 OBSERVAÇÕES:



**Haroldo J. de A. Júnior  
ENGENHEIRO MECÂNICO  
CREA 104890/D**

**ROGÉRIO CASTRO MOREIRA  
INSPEÇÃO TÉCNICA  
CREA-MG 132420/D**

Os sistemas de freios deste veículo rodoviário foram devidamente inspecionados, considerando a sua massa em ordem de marcha".

Quando se tratar de veículo rodoviário espécie (de tração) caminhão-trator, este Certificado de Inspeção Veicular (CIV) substitui o Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos (CIPP)"

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - TRANSPORTE PARA PRODUTOS PERIGOSOS**

9BWNF07X49P012606





Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO EXTERIORINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO  
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

<b>REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE (RNC)</b>	DATA DO RNC	Nº DO RNC	FOLHA Nº
	23/03/2012	0509-000010	1 / 2

PLACA DO VEÍCULO	ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA (EQUIPAMENTO) / LOCALIZAÇÃO	Nº DO CIPP
EAM-1052	As localizações das espessuras estão na grade do relatório de inspeção	0843210

DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO	ITEM	EVIDÊNCIA OBJETIVA	DISPOSIÇÃO
RTQ CAR	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)		INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)	
APROVADO	REPROVADO	APROVADO	REPROVADO
Aprovada			
CLIENTE	CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA CINTRA	CLIENTE	
LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA	-UBERLÂNDIA-UF-23/03/2012	LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA	

## OBSERVAÇÃO

MOTORISTA:  
CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO OIA / RESPONSÁVEL TÉCNICO	CARIMBO / ASSINATURA / Nº DO INSPETOR
<b>09.361.653/0001-70</b> CEITECAR - CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR LTDA. Av. Robelão Praeira, 452 B. Nossa Senhora das Graças CEP 38402-306 UBERLÂNDIA-MG	Haroldo J. de Jesus Junior ENGENHEIRO MECÂNICO CREA 104890/D ROGÉRIO CASTRO MOREIRA INSPEÇÃO TÉCNICA CREA MG 132420/D

Cartório de Paz e Notas e Registro Civil  
Pq. B. Horizonte, 13 - Jd. América - Prata-MG  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticada esta cópia reproduzida conforme  
o original a mim apresentado do dou teJaedi-  
nês 13 ABR 2012EMO R\$ 3,25 - TFJ R\$ 1,07  
PECG R\$ 0,19 - TOTAL R\$ 4,51





# LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS PERIGOSOS

Produto	Nº ONU	Grupo	Produto	Nº ONU	Grupo
Cloro	1017	1	Cloropentafluoretano	1020	
Alcool Etílico (Mistura para motores à combustão interna)	1170	2A	Clorotrifluorometano	1022	8F
Querosene	1223	2B	Bromo Trifluorometano	1009	8G
Óleo Diesel	1202		Dióxido de Enxofre	1079	8H
Gasolina	1203	2C	PNR Gases Transportáveis em Cilindros Interligados	*	8I
Combustível para Aviação a Turbina	1863	2D	Ácido Fluorídrico (anidro)	1790	8J
Gasolina para Aviação	1203	2E	Acetato de Amila	1104	7A
Tanque de Carga Comboio		Alcool Amílico	1105		
Alcool Etílico	1170	Butanol	1120		
Querosene	1223	Acetato de Butila	1123		
Gasolina	1203	Diacetona Alcool	1148		
Óleo Diesel	1202	Etil Benzeno	1175		
Oxigênio	1073	Metilisobutilcetona	1245		
Argônio	1951	Xilenos	1307		
Nitrogênio	1977	Ciclohexanona	1915		
Ácido Sulfúrico	1830	Metilisobutilcarbinol	2053		
Ácido Sulfúrico Fumegante	1831	Acetato de Isobutila	1213	7B	
Ácido Sulfúrico Residual	1832	Alcool Isobutílico	1212		
Hidróxido de Sódio	1824	Alcool Propílico	1274		
Sulfato de Alumínio	1760	Tolueno	1294		
**Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV		Benzeno	1114		
Ácido Clorídrico	1789	Ciclohexano	1145		
Ácido Sulfúrico Residual	1832	Acetato de Etila	1173		
Ácido Fluorsilícico	1778	Metilacetona	1193		
Cloreto Férrico	2582	Acetato de Isopropila	1220		
Cloreto de Zinco	1840	Alcool Isopropílico	1219		
Cloreto de Cobre	2802	Acetona	1090	7C	
Cloreto Ferroso	1760	Alcool Etílico para Uso Humano e Animal	1170	7D	
Cloreto de Alumínio, em solução	2581	Alcool Metílico	1230	7E	
Polidloreto de Alumínio	1760	Alcool Etílico para Uso Não Humano e Não Animal	1170	7F	
Sulfato Férrico	1760	PNR Líquidos Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA ≤ 20 kPa)	*	27A1	
Sulfato de Alumínio	1760	PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A2	
**Tanque de Carga Revestido e Tanque em PRFV		PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (20 kPa < PMTA ≤ 175 kPa)	*	27A3	
Clorito de Sódio	1498	PNR Líquidos não corrosivos Transportáveis em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa)	*	27A4	
Hipoclorito de Sódio	1791	PNR Líquidos Corrosivos em Tanque de Carga (175 kPa < PMTA ≤ 690 kPa)	*	27A5	
Tanque de Carga Revestido em Borracha		PNR Transportáveis em ** Tanque de Carga Revestido	*	27B	
Ácido Sulfúrico Residual	1832	PNR Bebidas Alcoólicas	3085	27C	
Ácido Nítrico (fumegante)	2032	PNR Líquidos e Gases Transportáveis em Tanque de Carga (PMTA > 690 kPa)	*	27D	
Amônia Anidra ou Solução > 50% de Amônia	1005	PNR Criogênicos	*	27E	
Propeno ou Propileno	1077	PNR Produtos Perigosos Sólidos a granel (PPS)	*	27F	
Gás Líquido de Petróleo (GLP)	1075	PNR Produtos Pesados de Petróleo Escuros (PPPE)	*	27G	
Clorodifluorometano	1018	PNR Produtos Fracionados (PF)	*	27I	
Hexafluoropropileno	1858	PNR Produtos Pesados de Petróleo Claros (PPPC)	*	27J	
Propano	1978	(*) Consultar Resolução ANTT nº 420/2004.			
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado	2187	(**) Tanque de Carga Revestido com Fibra de Vidro ou Borracha, com exceção para ácido sulfúrico residual, para revestimento em borracha.			
Éter Dimetílico	1033	(***) O produto BioDiesel classificado como ONU 3082, conforme Norma ABNT NBR 15512, deve ser transportado em equipamentos aptos a transportar produtos do grupo 27A1.			
Metil Acetileno-Propadieno	1060	PNR - Produtos Não Regulamentados.			
Oxido Nitroso	2201	PRFV - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro.			
Cloreto de Vinila	1088				
Diclorodifluorometano	1028				
Difluoretano	1030				
Etilamina Anidra	1036				
Dimetilamina Anidra	1032				
Trimetilamina Anidra	1083				
Metilamina Anidra	1061				
Butadieno Inibido	1010				
Butano	1011				
Buteno ou Butileno	1012				
Isobuteno	1055				
Cloro Difluoretano	2517				
Metil Mercaptana	1064				
Éter Metil Vinílico	1087				

Cartão de Paz e Notas e Registro Civil  
Pq. B. Horizonte, 13 - Jardimesia - Prata-MG  
13 ABR 2012  
EMO R\$ 3,25 - TFC R\$ 1,07  
PECG R\$ 0,19 - TOTAL R\$ 4,51  
Nº 13 ABR 2012

Cartão de Paz e Notas e Registro Civil  
Pq. B. Horizonte, 13 - Jardim Esia - Prata-MG  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado pela cópia registrada compare o original a min apresentado ao dou...  
Jardim Esia  
13 ABR 2012  
EMO R\$ 3,25 - TFC R\$ 1,07  
PECGR R\$ 0,19 - TOTAL R\$ 4,51  
Nossa M.R. B...  
Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BRU 68950