

Stericycle

Protegendo Pessoas.Reduzindo Riscos.

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL MG
Att.: SR. PREGOEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2016
PROCESSO Nº 23087.001792/2016-06
Ref.: Item 12.3.17 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL, C.N.P.J nº 01.568.077/0001-25, sediada à Rua Viriato Correia, nº 83/ 1º andar, bairro Boa Viagem, cidade de Recife/PE, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 021/2016, instaurado pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL MG, **DECLARA**, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa possui aparelhamento e pessoal técnico especializado conforme relação abaixo:

A – Coleta e Transporte :

1. Car/Caminhão C. Fechada , Marca VW/8.160 DRC 4X2, Diesel, Ano/Modelo 2015/2015, Capacidade 8,15 toneladas, Placa PDJ 9818, Chassi 9531M52P6FR529632
2. Car/Caminhonete Furgão, Marca Renault Kgoon Express 16, Flex, Ano/Modelo 2014/2015, Capacidade 1,88 toneladas, placa PCM 5991, Chassi 8a1FC1405FL642188
3. Car/Caminhonete/ C Fechada, Marca I/M Benz 311CDISTREETC, Diesel, Ano/Modelo 2014/2014, Capacidade 3,5 toneladas, placa PCK 7961, Chassi 8AC906135EE096040


B – Equipamentos para tratamento e disposição final

Resíduos dos Grupos A1 e E - Tratamento

- ✓ Balança para pesagem dos resíduos;
- ✓ Depósito para acondicionamento dos resíduos hospitalares;
- ✓ 4 containers metálicos sem tampa de 600 litros cada, para acondicionamento dos resíduos a serem colocados na autoclave;
- ✓ 4 carros com rodízios para transporte dos containers de 600 litros;
- ✓ 1 autoclave modelo MWTS 1500, marca Baumer, para tratamento de resíduos conforme classificação da resolução Conama 358/05 e RDC 306/04 da Anvisa, com capacidade de volume de 1526 litros, com Licença de Operação 177/2013 e Autorização Ambiental de Funcionamento 03091/2012, emitidas pela Feam.
- ✓ 1 equipamento de trituração de lâminas marca Baumer;

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

Rua Viriato Correia, nº. 83 – 1º andar – Boa Viagem - Recife/PE – CEP: 51.030-510 – Fone/Fax: (81) 3125.7373



Stericycle

Protegendo Pessoas.Reduzindo Riscos.

Resíduos dos Grupos A1 e E – Disposição Final

- ✓ Aterro Sanitário Limpebras Resíduos Ltda/ Aterro Sanitário de Uberlândia, Avenida José Andraus Gassani, 1298, Distrito Industrial na cidade de Uberlândia – MG, com Licença de Operação nº 083/2019.

Resíduos do Grupo A2, A3, A5 e B - Tratamento

- ✓ 1 Incinerador modelo RGL 600, marca Luftech com capacidade de 200kg/h, totalizando 1600 kg por turno de 8 horas, com sistema automatizado e sistema de monitoramento de emissão atmosférica para tratamento de resíduos dos Grupos A2 e B, de propriedade da empresa UDI Ambiental Ltda, situada na Rua José Rodrigues, nº. 125, Distrito Industrial, Uberlândia – MG, com Licença de Operação nº 016/2014 e LO de Transporte 019/2016, emitida pela FEAM.

Resíduos do Grupo A2, A3, A5 e B – Disposição Final

- ✓ Aterro Industrial da empresa Essêncis MG Soluções Ambientais – CTR Betim, com Licença de Operação nº. 096/2013 e 104/2014, emitida pelo COPAM, situada na BR 262, Km 237, Bairro Cachoeira Boa Vista, Betim-MG.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Recife, 09 de Abril de 2016.

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
HELOÁ FELIPE
PROCURADORA

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

Rua Viriato Correia, nº. 83 – 1º andar – Boa Viagem - Recife/PE – CEP: 51.030-510 – Fone/Fax: (81) 3125.7373



Nº

0.949.763

LIPP Limeira Inspeções Ltda

OIVA Nº 213

R. Marginal Oeste, 1035-Lopes-Distr.Indl.

13480000-Limeira/SP - lipp@lipplimeira.com.br

Fone: (19)7821-6521 CNPJ: 17.754.204/0001-19

22 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO
Santander Leasing S.A (Stericycle Gestão Amb.)

24 ENDEREÇO
Alameda Araguaia, nº731, P Siper Part A

25 MUNICÍPIO
Barueri

06 UF
SP

08 TELEFONE / FAX / E-MAIL
(82)9894-1600

03 CNPJ / CPF
47.193.149/0001-06

29 ESPÉCIE / TIPO
Car/Caminhão/C Fechada/C

10 MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/8.160 DRC 4X2

11 POT./CIL.
160 CV/N.D.

12 COR
Branca

13 COMBUSTÍVEL
Diesel

14 LOTACÃO
3,29

15 PLACA
PDJ-9818

16 TARA
4,86 T

17 PBT
8,15 T

18 CMT
11,00 T

19 ANO DE FAB./MOD.
2015/2015

20 NÚMERO DO CHASSI
9531M52P6FR529632

21 DATA DE INSPEÇÃO

28/out/2015

22 DATA DE EMISSÃO

28/out/2015

23 DATA DE VENCIMENTO

28/out/2016

24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA)

10922

25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO)

26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA)

***RTQ 5 - Portaria INMETRO 457/08 - Inspeção de Veículos
Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos ***

Paulo Sérgio Cordasso
CREA: 5062275868

27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA)

O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES.
OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV.
ESTE CIV NÃO PRESSUPOE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM INSENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO.

Eng. Felipe A. Rodrigues
CREA: 5068903914

INMETRO/OUIDORIA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 416 - 5º ANDAR - RIO COMPRIDORJ - CEP 20281-232
TEL: (0800) 285-1818 / (21) 2563-2940/2870 WWW.INMETRO.GOV.BR



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CIPP

02 IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)



LIPP Limeira Inspeções Ltda

OIA-PP Nº 586

R. Marginal Oeste, 1035 Km 1 Lado Esq-Área 2 Distr Indus
Limeira/SP Email lipp@lipplimeira.com.br
Fone: (19)7821-6521 CNPJ: 17.754.204/0001-10

DATA DE VENCIMENTO

28/out/2016

RAZÃO SOCIAL OU NOME (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO)

Santander Leasing S.A (Stericycle Gestão Amb.)

VEÍCULO RODOVIÁRIO

NÚMERO DO CHASSI

3531M52P6FR529632

05 PLACA DE LICENÇA

PDJ-9818

06 Nº DO RENAVAM

1060367057

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

ACCHINI IND. COM. LTDA

08 DATA DA CONSTRUÇÃO

Agosto/2015

Nº DO EQUIPAMENTO

129574-01

10 DATA DA INSPEÇÃO

28/out/2015

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO

28/out/2016

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

586002376

13 Nº DO RNC

586002376

APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

I.A. (NÃO APLICÁVEL)

15 DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO

***** (RTQ CAR) *****

EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

27) *****

17 Nº DO LACRE

N.A. (NÃO APLICÁVEL)

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

Car. Fechada

LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)

86-001-Limeira/SP

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)

1º Insp

NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO (OIA)

João Batista Barbosa
CREA: 5060782670

NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA / NÚMERO DO INSPECTOR (OIA)

Luciano Fabrício

REA: 5062628766

I - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO.

O veículo ou equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do veículo ou equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não está coberto por este CIPP.

Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA, relativa aos componentes inspecionados.

Este CIPP não isenta o fabricante / aplicador do revestimento interno / proprietário do veículo / equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do veículo ou equipamento rodoviário.

O proprietário do veículo ou equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório(s) ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes / avarias com o veículo ou equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Este CIPP substitui o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos.

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, Nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232
Ouvidoria do Inmetro - Tel.: (21) 2563-2970 / 2563-2940 ou (0800) 285-1818 - Email: ouvidoria@inmetro.gov.br



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CIPP

02 IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)



LIPP Limeira Inspeções Ltda

OIA-PP Nº 586

R. Marginal Oeste, 1035 Km 1 Lado Esq-Área 2 Distr Indus
Limeira/SP Email lipp@lipplimeira.com.br
Fone: (19)7821-6521 CNPJ: 17.754.204/0001-10

DATA DE VENCIMENTO

8/out/2016

RAZÃO SOCIAL OU NOME (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO)

Santander Leasing S.A (Stericycle Gestão Amb.)

VEÍCULO RODOVIÁRIO

NÚMERO DO CHASSI

3531M52P6FR529632

05 PLACA DE LICENÇA

PDJ-9818

06 Nº DO RENAVAM

1060367057

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

ACCHINI IND. COM. LTDA

08 DATA DA CONSTRUÇÃO

Agosto/2015

Nº DO EQUIPAMENTO

129574-01

10 DATA DA INSPEÇÃO

28/out/2015

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO

28/out/2016

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

586002376

13 Nº DO RNC

586002376

APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

I.A. (NÃO APLICÁVEL)

15 DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO

***** (RTQ CAR) *****

EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

7) *****

17 Nº DO LACRE

N.A. (NÃO APLICÁVEL)

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

Car. Fechada

LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)

86-001-Limeira/SP

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)

1º Insp

NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO (OIA)

João Batista Barbosa
CREA: 5060782670

NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA / NÚMERO DO INSPECTOR (OIA)

Luciano Fabrício

REA: 5062628766

I - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO.

O veículo ou equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do veículo ou equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não está coberto por este CIPP.

Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA, relativa aos componentes inspecionados.

Este CIPP não isenta o fabricante / aplicador do revestimento interno / proprietário do veículo / equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do veículo ou equipamento rodoviário.

O proprietário do veículo ou equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório(s) ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes / avarias com o veículo ou equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Este CIPP substitui o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos.

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, Nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232
Ouvidoria do Inmetro - Tel.: (21) 2563-2970 / 2563-2940 ou (0800) 285-1818 - Email: ouvidoria@inmetro.gov.br



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

Nº 1.006.524

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)

ARIV - Arte Real Inspeção Veicular
13.417.120/0001-30
Avenida José Andraus Gassani, 990
Bairro Minas Gerais - Uberlândia, MG
(34)3226-1833 / 3.terea@arivsite.com.br

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

04 ENDEREÇO

RUA: VIRIATO CORREIA, 83 ANDAR 1 - BOA VIAGEM

03 01568.077/0901-25

05 RECIFE

08 PE

07 51830-510

06 TEL (51) 38057566

09 ESPECIE / TIPO

CAR/CAMINHONETE / FURGÃO

101 MARCA / MODELO / VERSÃO

RENAULT KG00 EXPRESS16

11 N/D / N/D

12 COR

BRANCA

13 COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

14 LOTACÃO

070,64 T

15 PLACA

PCM-5991

16 TPA

1,24 T

17 PBT

1,88 T

18 PBT

2,51 T

19 ANO DE FABRICAÇÃO

2014 / 2015

20 8A1FC1405FL642188

21 DATA DE INSPEÇÃO

12/FEV/2016

22 DATA DE EMISSÃO

12/FEV/2016

23 DATA DE VENCIMENTO

12/FEV/2017

24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA)

818607

25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO)

PORTARIA INMETRO N.º 457/08 - INSPEÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PARA
O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - RTQ 5.

26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA)

Cristiano M. Silva
inspetor 17 CREA-MG 39438
Supervisor Técnico ARIV
1-PP 563 / OIVA 201

27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA)

Roberto Silva de Almeida
Responsável Técnico - ARIV
CREA/PP 5061726529
OIA 95 563 / OIVA 201

O VEÍCULO RODOVIÁRIO DO OIVA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA
QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA
ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES.
OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS
POR ESTE CIV.
ESTE CIV NÃO PRESSUÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E
SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM INSENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES
QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO.

INMETRO OLIMPIÓDIA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 416 - 5º ANDAR - RIO COMPRIDO RJ - CEP 20261-232
TEL: (0800) 266-1818 / (21) 2563-2440/2470 WWW.INMETRO.GOV.BR



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CIPP

02 IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)

ARIV - Arte Real Inspeção Veicular
13.417.120/0001-30
Avenida José Andraus Gassani, 990
Bairro Minas Gerais - Uberlândia, MG
(34)3226-1833 / artereal@netsite.com.br

01 DATA DE VENCIMENTO

12/FEV/2017

03 RAZÃO SOCIAL OU NOME (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO)

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

1248.594

04 NÚMERO DO CHASSI

8A1FC1405FL642188

VEÍCULO RODOVIÁRIO

05 PLACA DE LICENÇA

PCM-5991

06 N° DO RENAVAM

1035749316

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

RENAULT

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

09 N° DO EQUIPAMENTO

0129161-02

10 DATA DA INSPEÇÃO

12/FEV/16

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO

12/FEV/2017

08 DATA DA CONSTRUÇÃO

SET/14

14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

NA

12 N° DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

0563-004320

13 N° DO RNC

0563-1248594

16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

27

15 DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO

RTQ CAR

17 N° DO LACRE

NA

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

FURGÃO

19 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)

0563-0001 - Uberlândia/MG

20 N° DO CIPP (ANTERIOR)

1144686

1 NOME / ASSINATURA / N° DO CREA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO (OIA)

Roberto Silva de Almeida
Responsável Técnico - ARIV
CREA SP 5061726529
OIA-99.563 / OIVA 201

2 NOME / ASSINATURA / N° DO CREA / NÚMERO DO INSPECTOR (OIA)

Cristiano M. Silva
Inspetor I / CREA-MG 39438
Supervisor Técnico ARIV
OIA-99.563 / OIVA 201

O veículo ou equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do veículo ou equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não são cobertos por este CIPP.

Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA, relativa aos componentes inspecionados. Este CIPP não isenta o fabricante / aplicador do revestimento interno / proprietário do veículo / equipamento rodoviário a o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do veículo ou equipamento rodoviário. O proprietário do veículo ou equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessórios ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes / avarias com o veículo ou equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Este CIPP substitui o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos.

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, N° 418 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232
Ouvidoria do Inmetro - Tel.: (21) 2563-2970 / 2563-2940 ou (0800) 285-1818 - Email: ouvidoria@inmetro.gov.br

VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE
(RNC)

DATA DO RNC

12/02/2016

Nº DO RNC

0563-1248594

FOLHA Nº

1 / 2

PLACA DO VEÍCULO

PCM-5991

ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA (EQUIPAMENTO) / LOCALIZAÇÃO

NA

Nº DO CIPP

1248594

DOCUMENTO(S)
DE INSPEÇÃO

RTQ CAR

ITEM

NADA CONSTA

EVIDÊNCIA OBJETIVA

NADA CONSTA

DISPOSIÇÃO

NADA CONSTA

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)

APROVADO

REPROVADO

REINSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)

APROVADO

REPROVADO

CLIENTE

ELMIRO VEIRA DA CUNHA NETO

CLIENTE

LOCAL DE
INSPEÇÃO
(LI) / DATA

0001-Uberlândia/MG-12/02/2016

LOCAL DE
INSPEÇÃO
(LI) / DATA

OBSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO OIA / ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ARIV - Arte Real Inspeção Veicular
13.417.120/0001-30
Avenida José Andraus Gassani, 990
Bairro Minas Gerais - Uberlândia, MG
(34)3226-1833 / arivreal@netsite.com.br

OIAPP-0563/ROBERTO SILVA DE ALMEIDA/CREA 5061726529

CARIMBO / ASSINATURA / Nº DO INSPETOR

OIAPP-0563/CRISTIANO MARCELINO DA SILVA/CREA
39438



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

Nº 1.006.458

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)

ARIV - Arte Real Inspeção Veicular
13.417.120/0001-30
Avonida José Andraus Gassani, 990
Bairro Minas Gerais - Uberlândia, MG
(34)3226-1833 / arivreal@netsite.com.br

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		03 Nº 01.568.077/0001-25	
04 ENDEREÇO RUA: VIRIATO CORREIA, 83 ANDAR 1 - BOA VIAGEM			
05 RECIFE		06 PE	07 51030-510
		08 TEL (19) 38087566	
09 ESPÉCIE / TIPO CAR/CAMINHONETE/C FECHADA		10 MARCA / MODELO / VERSÃO W.BENZ 311CDISTREETC	
11 POT / CV N/D / N/D	12 COR BRANCA	13 COMBUSTÍVEL DIESEL	14 LOTACÃO 070,58 T
15 PLACA PCK-7961	16 TUB. 1 2,92 T	17 TUB. 2 3,50 T	18 TUB. 3 5,50 T
19 DATA DE VENCIMENTO 2014/2014		20 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) 8AC906135EE096040	
21 DATA DE INSPEÇÃO 28/JAN/2016	22 DATA DE EMISSÃO 28/JAN/2016	23 DATA DE VENCIMENTO 28/JAN/2017	24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) 818492
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) PORTARIA INMETRO N.º 457/08 - INSPEÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - RTQ 5,		26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA) Julio Cesar G. de L. Inspeção / CREA-MG 380 OIA-PP 563 / OIVA 2	
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA) Roberio Silva de Almeida Responsável Técnico - ARIV CREA-SP 5061726529 OIA-99 563 / OIVA 201		O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CV. ESTE CV NÃO PRESTARÁ QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM RESENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO. INMETRO/OLYDORIA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 416 - 5º ANDAR - RIO COMPRIDORJ - CEP 20261-232 TEL: (0800) 285-1618 / (21) 2503-2340/2970 WWW.INMETRO.GOV.BR	

**OIA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CIPP**

02 IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)

ARIV - Arte Real Inspeção Veicular
13.417.120/0001-30
Avenida José Andraus Gassani, 990
Bairro Minas Gerais - Uberlândia, MG
(34)3226-1833 / artereal@netsite.com.br

01 DATA DE VENCIMENTO

28/JAN/2017



1248.546

03 RAZÃO SOCIAL OU NOME (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO)

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

04 NÚMERO DO CHASSI

8AC906135EE096040

VEÍCULO RODOVIÁRIO

05 PLACA DE LICENÇA

PCK-7961

06 Nº DO RENAVAM

1035299582

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

FACCHINI S/A.

08 DATA DE CONSTRUÇÃO

SET/14

09 Nº DO EQUIPAMENTO

0129122-02

10 DATA DA INSPEÇÃO

28/JAN/16

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO

28/JAN/2017

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

0563-004206

13 Nº DO RNC

0563-1248546

14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

NA

15 DOCUMENTOS DE INSPEÇÃO

RTQ CAR/

16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

27/

17 Nº DO LACRE

NA

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

CARROÇARIA FECHADA

19 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)

0563-0001-Uberlândia/MG

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)

1144633

21 NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL OU SUPERVISOR TÉCNICO (OIA)

Roberta de Almeida
Responsável Técnico - ARIV
CREA-SP 5061726529
OIA-99.563 / OIVA 201

22 NOME / ASSINATURA / Nº DO CREA / NÚMERO DO CIPP

Julio Cesar G. de Lima
Inspetor / CREA-MG 38097
OIA-PP 563 / OIVA 201

O veículo ou equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos de inspeção exigidos pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do veículo ou equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não está coberto por este CIPP.

Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA, relativa aos componentes inspecionados.

Este CIPP não isenta o fabricante / aplicador do revestimento interno / proprietário do veículo / equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do veículo ou equipamento rodoviário.

O proprietário do veículo ou equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessórios ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes / avarias com o veículo ou equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).


Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Este CIPP substitui o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos.

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, N° 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232

Ouvvidoria do Inmetro - Tel: (21) 2563-2970 / 2563-2940 ou (0800) 285-1818 - Email: ouvidoria@inmetro.gov.br

1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO.



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO
E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE
(RNC)

DATA DO RNC

28/01/2016

Nº DO RNC

0563-1248546

FOLHA Nº

1 / 2

PLACA DO VEÍCULO

PCK-7961

ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA (EQUIPAMENTO) / LOCALIZAÇÃO

NA

Nº DO CIPP

1248546

DOCUMENTO(S)
DE INSPEÇÃO

ITEM

EVIDÊNCIA OBJETIVA

DISPOSIÇÃO

RTQ CAR

NADA CONSTA

NADA CONSTA

NADA CONSTA

INSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)

APROVADO

REPROVADO

REINSPEÇÃO (VEÍCULO / EQUIPAMENTO)

APROVADO

REPROVADO

CLIENTE

ELMIRO VEIRA DA CUNHA NETO

CLIENTE

LOCAL DE
INSPEÇÃO
(LI) / DATA

0001-Uberlândia/MG-28/01/2016

LOCAL DE
INSPEÇÃO
(LI) / DATA

OBSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO OIA / ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ARIV - Arte Real Inspeção Veicular
13.4.1120/0001-30
Avenida José Andraus Gassani, 990
Bairro Minas Gerais - Uberlândia, MG
(34)3226-1833 anereal@netsite.com.br

OIAPP-0563/ROBERTO SILVA DE ALMEIDA/CREA 5061726529

CARIMBO / ASSINATURA / Nº DO INSPETOR

OIAPP-0563/JULIO CESAR GONTIJO DE LIMA/CREA
1414504500